

报告责任表

项目名称

建设单位

设计单位

勘探建井单位 杭州之德智能装备科技有限公司


编制日期 2023年10月

负责人		职称	主要职责
总报告编制		高级工程师	负责负责
报告编制		助理工程师	报告编制
报告审定		高级工程师	报告审定
报告审定总工程师			

/

2

. Я



خ..Ŏ..... . .. œ خ . œ خ . œ خ . œ خ

ᑦ ∩

O Ḍ



南融安置房配套幼儿园地块
土壤污染状况初步调查报告专家评审意见

2023年10月18日，杭州市生态环境局临平分局会同杭州市规划和自然资源局临平分局组织召开

有限公司（建设单位）、四川省冶勘设计集团有限公司（调查单位）、杭州华测检测技术有限公司（检测单位）等单位代表及三位特邀专家（名单附后），与会代表和专家听取了调查单位对地块基本情况及报告内容的介绍和检测单位对采样、检测、质控执行情况的介绍，经质询和讨论，形成以下评审意见：

一、总体评价

该报告的土壤污染状况调查报告与方法基本符合国家相关标准规范要求，报告内容比较完整，结论总体可信，报告通过评审。

报告评审意见

报告名称	南融安置房配套幼儿园地块土壤污染状况初步调查报告
编制单位	四川省[illegible]设计集团有限公司
报告类型	☑初步调查报告　　□详细调查报告

书面评审意见（500[illegible]

总体意见：

报告编制单位提交的资料较为齐全，结论总体可信，符合[illegible]

评审[illegible]

修改意见：

1、[illegible]

2、补充土壤钻孔单位说明。[illegible]

